

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2015

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

	TIPO	CORSO D'ACQUA	PROV	CODICE SITO	COORDINATE		CLASSIFICAZIONE
					X	Y	
1	18Ss1	CERVARO	AV	Ce1	520264	4553792	Copertura Insufficiente
2	18Ss2	CERVARO	AV	Ce2	519828	4565251	ELEVATO
3	18Ss1	OFANTO	AV	O1bis	511676	4526808	Copertura Insufficiente
4	18Ss2	OFANTO	AV	O1ter	522274	4526061	Copertura Insufficiente
5	18Ss3	OFANTO	AV	O3bis	545504	4532131	Copertura Insufficiente
6	18Ss1	CALORE IRPINO	AV	C1	501301	4519056	Copertura Insufficiente
7	18Ss2	CALORE IRPINO	AV	C3bis	503344	4531429	Copertura Insufficiente
8	18Ss2	SABATO	AV	S3	486876	4527131	Copertura Insufficiente
9	18Ss3	SABATO	AV	S5	484035	4540152	Copertura Insufficiente
10	18Ss2	FORTORE	BN	Fo	497708	4587255	Copertura Insufficiente
11	18Ss2	ISCLERO	BN	I5	451427	4553562	Copertura Insufficiente
12	18Ss3	CALORE IRPINO	BN	C7	494446	4548293	Copertura Insufficiente
13	18Ss2	REINELLO	BN	Rei2	484515	4567134	Copertura Insufficiente
14	18Ss1	S. NICOLA	BN	Sn	483794	4551815	Copertura Insufficiente
15	18Ss3	SABATO	BN	S8	480273	4553458	Copertura Insufficiente
16	18Ss2	SENETA	BN	Sen2	460174	4562886	Copertura Insufficiente
17	18Ss2	SERRETELLE	BN	Se	478994	4550922	BUONO
18	18Ss1	ISCLERO	BN	I2bis	464146	4544694	Copertura Insufficiente
19	18Ss1	SERRETELLE	BN	Se1	474978	4545135	SUFFICIENTE
20	14Ss1	RIO D'AURIA	CE	RD1	403411	4557456	ELEVATO
21	18Ss2	LETE	CE	Lt2	430865	4581738	BUONO
22	18Ss4	VOLTURNO	CE	V5	453923	4560574	ELEVATO
23	14Ss3	SAVONE CANALE	CE	Sv2bis	408360	4551037	ELEVATO
24	18Ss1	LETE	CE	Lt1	432768	4585880	ELEVATO
25	18Ss2	SAVA	CE	Sa1	427391	4590848	Copertura Insufficiente
26	18Ss3	VOLTURNO	CE	V3bis	446592	4569965	Copertura Insufficiente
27	14Ss1	SAVONE	CE	Sv1	419392	4569251	ELEVATO

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2015

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

28	18Ss1	LETE	CE	Lt1bis	437099	4588500	ELEVATO
29	18Ss2	BUSSENTO	SA	Bu2bis	547285	4448839	Copertura Insufficiente
30	18Ss2	MINGARDO	SA	M4	530616	4438649	Copertura Insufficiente
31	18Ss2	CALORE LUCANO	SA	Ci2	527957	4465188	Copertura Insufficiente
32	18In7	CALORE LUCANO	SA	Ci1	532315	4465733	Copertura Insufficiente
33	18Ss2	TUSCIANO	SA	Tu2	501524	4499459	Copertura Insufficiente
34	18Ss3	BIANCO	SA	B	530644	4493520	Copertura Insufficiente
35	18In8	ALENTO	SA	Al3	512724	4453195	Copertura Insufficiente
36	18In8	ALENTO	SA	Al4bis	512225	4448274	Copertura Insufficiente
37	18Ss2	BADOLATO	SA	Bad1	514866	4449730	Copertura Insufficiente
38	18In8	FIUMICELLO	SA	Fium1	513736	4452601	Copertura Insufficiente
39	18Ss2	IRNO	SA	Ir2	480870	4502485	Copertura Insufficiente
40	18Ss1	CAVAIOLA	SA	Cav1	474837	4507315	Copertura Insufficiente
41	14Ss2	CAVAIOLA	SA	Cav2	470942	4510049	Copertura Insufficiente