

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2023

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

	TIPO	CORSO D'ACQUA	PROV	CODICE SITO	COORDINATE		CLASSIFICAZIONE
					X	Y	
1	18SS1	UFITA	AV	U1bis	523112	4540775	Copertura Insufficiente
2	18Ss2	UFITA	AV	U3bis	506366	4547793	SUFFICIENTE
3	18Ss3	UFITA	AV	U5CIFM	502299	4549863	BUONO
4	18Ss2	CERVARO	AV	Ce2	519828	4565251	SUFFICIENTE
5	18Ss1	ORATO	AV	Or1	531831	4537725	Copertura Insufficiente
6	18Ss2	ORATO	AV	Or2	534233	4526012	SUFFICIENTE
7	18Ss2	OSENTO	AV	Os1	540731	4543182	SUFFICIENTE
8	18Ss1	SERRETELLE	BN	Se1	474978	4545135	Copertura Insufficiente
9	18Ss2	SERRETELLE	BN	Se	474928	4555783	Copertura Insufficiente
10	18Ss1	TAMMARECCHIA	BN	Tm1	483039	4583237	BUONO
11	18Ss2	TORANO	CE	T1a	442481	4573154	SCARSO
12	18Ss3	VOLTURNO	CE	V3	434127	4578231	Copertura Insufficiente
13	18Ss3	VOLTURNO	CE	V5	453923	4560574	Copertura Insufficiente
14	18In8	DELLE STARZE	CE	DS2	435246	4575697	Copertura Insufficiente
15	18Ss1	TORANO	CE	T	446126	4579246	Copertura Insufficiente
16	18Ss3	BUSSENTO	SA	Bu5	543348	4435806	Copertura Insufficiente
17	18Ss2	LAMBRO	SA	Lam3	525542	4431430	Copertura Insufficiente
18	18Ss2	BUSSENTO	SA	Bu2	547861	4451394	Copertura Insufficiente
19	18SR6	BUSSENTO	SA	Bu4	543442	4442292	Copertura Insufficiente
20	18Ss2	PEGLIO	SA	Peg2CIFM	553339	4461451	SUFFICIENTE
21	18Ss1	REGINNA MAJOR	CE	RM	469861	4504845	SUFFICIENTE
22	18Ss1	RIO CASALETTO	SA	RC	553439	4445204	Copertura Insufficiente