



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Praiano**
Comune di **Praiano**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Denominazione | Praiano |
| ID acqua di balneazione | IT015065102003 |
| Comune | Praiano |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2019 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|---|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Roccioso |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Praiano – Sett. Tecnico Serv. Ambiente Via Umberto I n.14 CAP 84010 e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it Tel. +39 089/8131919 - Fax 089-874944</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

| | |
|---|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Buona |
|  <p>Qualità delle acque di balneazione: buona</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p> | (anni 2015-2016-2017-2018) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta, litorale roccioso frastagliato con versanti terrazzati ed urbanizzazione discreta.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Trattamento acque reflue | <p>1. Impianto di trattamento primario con scarico di superficie ubicato in via Roma Località Praia Coordinate Lat. 40,611255 Long. 14,536530 con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina inizio Lat. 40,611344° Long. 14,536602° e fine Lat. 40,609517° Long. 14,536750°;</p> <p>2. Impianto di trattamento primario con scarico di superficie ubicato in via S. Nicola Località Vettica Coordinate Lat. 40,611279 Long. 14,520889 con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina inizio Lat. 40,611033° Long. 014,520133° e fine Lat. 40,611367° Long. 14,519600°.</p> |
|---------------------------------|---|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|--|
| Identificazione delle cause di inquinamento | <p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <p>1. In corrispondenza del punto: scarico di superficie dell'impianto di trattamento primario ubicato in via S. Nicola Località Vettica. Coordinate Lat. 40,611279 Long. 14,520889;</p> <p>2. Lato EST: impianto di sollevamento con scarico di emergenza ubicato in via Rezzola. Coordinate Lat. 40,609674 Long. 14,523437;</p> <p>2. Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto ubicato in via S. Nicola Località Vettica.</p> |
|--|--|