

REGIONE CAMPANIA PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 AII. E)

Acqua di balneazione: Praiano Comune di: Praiano



DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione Praiano

ID acqua di balneazione IT015065102003

Comune Praiano

Provincia Salerno

Aggiornamento e riesame 2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e Rocciosa

della zona circostante

Autorità competente

Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale - UOD 03 Prevenzione e Igiene

Sanitaria

Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it

Comune di Praiano – Sett. Tecnico Serv. Ambiente

Via Umberto I n.14 CAP 84010 e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it Tel. +39 089/8131919 - Fax 089-874944

A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 - Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-

251629

ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100

Salerno

tel: 089.386531 fax: 089.386531

arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio







QUALITA'

Classificazione Buona (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2020-2021-2022-2023)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta, litorale roccioso frastagliato con versanti terrazzati ed urbanizzazione discreta.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue

- 1. Impianto di trattamento primario con scarico di superficie ubicato in via Roma Località Praia Coordinate Lat. 40,611255 Long. 14,536530 con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina inizio Lat. 40,611344° Long. 14,536602° e fine Lat. 40,609517° Long. 14,536750°;
- 2. Impianto di trattamento primario con scarico di superficie ubicato in via S. Nicola Località Vettica Coordinate Lat. 40,611279 Long. 14,520889 con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina inizio Lat. 40,611033° Long. 014,520133° e fine Lat. 40,611367° Long. 14,519600°.

Identificazione delle cause di inquinamento

Identificazione di possibili cause di inquinamento :

1. In corrispondenza del punto: scarico di superficie dell'impianto di trattamento primario ubicato in via S. Nicola Località Vettica.

Coordinate Lat. 40,611279 Long. 14,520889;

- 2. Lato EST: impianto di sollevamento con scarico di emergenza ubicato in via Rezzola. Coordinate Lat. 40,609674 Long. 14,523437;
- 2. Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto ubicato in via S. Nicola Località Vettica.