REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Marina di Pisciotta - Acquabianca**

Comune di: **Pisciotta**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Marina di Pisciotta - Acquabianca
ID acqua di balneazione	IT015065096003
Comune	Pisciotta
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2026

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e Rocciosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Pisciotta Via Nello Infante, 1 CAP 84066 Pisciotta (Sa) Telefono 0974-973035 Fax 0974-973035 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it
Immagine	

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio

QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente

(anni 2022-2023-2024-2025)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta caratterizzata da litorale tra roccioso e ciottoloso. Zona prevalentemente ad ambienti seminaturali ed area portuale a sud del tratto.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue 1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località S. Macario; con recapito nella condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina estremità massima a mare LAT. 40.10158 LONG. 15.22264 ;
2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel Vallone Fiumicello, ubicato in frazione Rodio;
3. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel torrente Santa Caterina, ubicato in Località Caprioli

Identificazione delle cause di inquinamento Identificazione di possibili cause di inquinamento :
1) Lato EST: in prossimità della radice del molo di sovraflutto del porto di Pisciotta;
2)Lato EST Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto di depurazione, ubicato in località S.Macario;