

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Spiaggia Romana-Colonia Vescovile
ID acqua di balneazione	IT015063006001
Comune	Bacoli
Provincia	Napoli
Aggiornamento e riesame	2026

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante

Rocciosa

Autorità competente


egione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli
tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427
PEC: dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it
Comune di Bacoli - Area VI
Sede Via Lungolago 8, 80070 - Bacoli (NA)
Tel 081 8553111 - Fax 081 5234583
PEC: ufficioprotocollo@pec.comunebacoli.na.it
A.S.L. Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Sede via Nicola Amore, 2 80020 Casavatore (NA)
tel. 081 18840161
PEC: dipartimentoprevenzione@pecaslnapoli2nord.it
ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli
Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli
tel. 081 7078005 fax 081 7078040
PEC: direzionegenerale@arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2022-2023-2024-2025)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Area caratterizzata da litorale sabbioso con presenza di manufatti e foci dei canali effluenti del Lago Fusaro (Foce Nord o Borbonica o Foce Nuova e Foce di Mezza Chiaia o Centrale) lungo la spiaggia. Presenza di vegetazione retrodunale e discreta urbanizzazione

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue Le acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma).

Identificazione delle cause di inquinamento Eventuali cause di inquinamento:
- Foce vecchia del lago Fusaro (Lat 40.8350°N; Long 14.0474°E);
- Foce lago Fusaro (Lat 40.8231°N; Long 14.0457°E).
All'interno del lago sono presenti i seguenti scarichi:

- scarico di troppo pieno lato via cuma
- scarico di emergenza via fusaro – grotta dell'acqua
- scarico di troppo pieno – lato G. Cesare
- scarico di troppo pieno canale Mazzone

Nell'area di balneazione vengono monitorati i seguenti punti studio

- IT015063006001_PS (Delimitazione Foce Fusaro)