



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Foce Lambro**
Comune di **Centola**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Foce Lambro
ID acqua di balneazione	IT015065039008
Comune	Centola
Provincia	Salerno
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2020

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Ciottolosa
Autorità competente	<p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Centola Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>

Immagine




LOCALIZZAZIONE

Mappa

 *Punto di monitoraggio*



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2015-2016-2017-2018)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta con litorale roccioso. Versanti di Capo Palinuro con falesie a picco e costa carbonatica fortemente frastagliata. Insenature con spiagge sabbiose e ciottolose. Scogliera a difesa della spiaggia. Foce del Fiume Lambro.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in località Colla Frazione Palinuro con recapito nel fiume Lambro; 2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Ruscello Frazione San Severino con recapito nel fiume Mingardo.
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Identificazione di possibile causa di inquinamento : 1) Lato EST: foce del Fiume Lambro.
--	---

Nell'area di balneazione viene monitorato il punto studio codificato IT015065039008_PS (Foce Lambro)