

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Sp. Libera tra il Fuorni e il Picentino
ID acqua di balneazione	IT015065116008
Comune	Salerno
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2025

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante

Sabbiosa

Autorità competente

Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di Salerno – Servizio Ambiente
Via Roma - Palazzo di Città
Telefono 089-661111 Fax 089-662205
E-mail: urp@pec.comune.salerno.it
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno
tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Scarsa
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2021-2022-2023-2024)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Litorale sabbioso con presenza di manufatti lungo la spiaggia. Costa bassa con insediamenti abitativi e discreta urbanizzazione lungo la costa. Zona industriale di Salerno verso l'interno. Foce del Fiume Fuorni a nord e del Fiume Picentino a sud del tratto.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue Impianto di Depurazione Consortile (ZONA INDUSTRIALE) trattamento acque reflue urbane. Recapito finale dei reflui trattati Fiume Picentino. In caso di forti piogge si attivano lungo tutto il tratto del litorale cittadino gli sfiori dell'intera rete fognaria con recapito nel Fiume Picentino.

Identificazione delle cause di inquinamento Identificazione di possibili cause di inquinamento :
1) Foce del Fiume Fuorni Lat 40,6325° Long. 14,8324°
2) Foce del Fiume Picentino Lat 40,6251° Long. 14,8394°