



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Marina di Conca**
Comune di **Conca dei Marini**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Marina di Conca
ID acqua di balneazione	IT015065044002
Comune	Conca dei Marini
Provincia	Salerno
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Conca dei Marini Via Roma CAP 84010 Conca dei Marini (Sa) Telefono 089-831301 Fax 089-831516 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Mapa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	((anni 2017-2018-2019-2020))

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta, rocciosa carbonatica e fortemente frastagliata. Versanti con forte pendenza, urbanizzazione rada e terrazzamenti coltivati.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	I reflui comunali di Conca dei Marini, tramite condotta fognaria, recapitano in condotta sottomarina privi di qualsiasi trattamento depurativo, unitamente ai reflui provenienti dagli impianti di depurazione di Furore ed Agerola. Coordinate condotta sottomarina: inizio Lat. 40,614150° Long. 14,557017° fine Lat. 40,611400° Long. 14,558150°.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Identificazione di possibile causa di inquinamento : 1) Lato W : eventuali rotture della condotta sottomarina consortile di Agerola, Furore e Conca dei Marini..
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------