

# REGIONE CAMPANIA PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 AII. E)

Acqua di balneazione: Ovest Fiume Bussento

Comune di: Santa Marina



## **DATI IDENTIFICATIVI**

**Denominazione** Ovest Fiume Bussento

ID acqua di balneazione IT015065127001

Comune Santa Marina

Provincia Salerno

Aggiornamento e riesame 2025

## **DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

Descrizione generale della spiaggia e

Sabbiosa

della zona circostante

Autorità competente

Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale - UOD 03 Prevenzione e Igiene

Sanitaria

Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it

Comune di Santa Marina Via Santa Croce CAP 84070 Santa Marina (Sa) Telefono 0974-

989005 Fax 0974-989166

A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 - Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-

251629

ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100

Salerno

tel: 089.386531 fax: 089.386531


 $arpac. dipartimentos alerno @\,pec. arpacampania. it$ 

#### **Immagine**



## **LOCALIZZAZIONE**

#### Punto di monitoraggio



## **QUALITA'**

Classificazione Ec

Eccellente

(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)



(anni 2021-2022-2023-2024)





#### **DESCRIZIONE**

Descrizione geografica dell'area Area del Golfo di Policastro caratterizzata da litorale sabbioso con presenza di manufatti

lungo la spiaggia. Discreta urbanizzazione ed aree verdi parallele alla costa. Foce del Fiume

Bussento.

## **CAUSE DI INQUINAMENTO**

Trattamento acque reflue Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località

Policastro Bussentino, con recapito in condotta sottomarina.

Identificazione delle cause di Identificazione di possibili cause di inquinamento :

inquinamento 1) Lato EST: foce del Fiume Bussento;