



La “relazione semestrale” rappresenta il documento tecnico che il gestore dell’impianto è obbligato a redigere e trasmettere, oltre che ad altri enti, anche ad ARPAC, per consentire le specifiche valutazioni di conformità con quanto indicato nel documento AIA. Tale relazione contiene, dettagliatamente, la descrizione del funzionamento e la sorveglianza dell’impianto, da parte del gestore, nel periodo in esame. In particolare la documentazione trasmessa dal gestore ad ARPAC con protocolli 64041/2019 e 64169/2019 ed oggetto di istruttoria dalle competenti Unità Operative dell’Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Napoli ha consentito di poter formulare dei giudizi che si riportano sinteticamente nella tabella sottostante.

DOCUMENTI CONTROLLATI	UNITA' OPERATIVA CHE HA SVOLTO L'ISTRUTTORIA	GIUDIZIO
<p style="text-align: center;">ARIA (EMISSIONI IN ATMOSFERA)</p> 	UNITÀ OPERATIVA ARIA	Con riferimento alla matrice aria nel 1° semestre 2019 “Il Gestore ha ottemperato agli obblighi prescritti nel PMeC allegato al D.D. n. 1653/2014.” Con richiesta di chiarimenti ed integrazioni. In riferimento allo SME il PMeC “risulta conforme alle condizioni prescritte dal Decreto Dirigenziale AIA n. 1653 del 1/12/2014 e s.m.i. ”
<p style="text-align: center;">ACQUE REFLUE (ACQUE DI SCARICO)</p> 	UNITÀ OPERATIVA ACQUE REFLUE	Per il I° semestre 2019 “Il Gestore ha rispettato la frequenza mensile fissata dal PMeC, approvato con D.D. n. 1653 del 01/12/2014, per le acque di scarico relativamente ai punti S1, S2 e S3. I risultati analitici degli autocontrolli sono conformi alle disposizioni previste dal D.D. n.1653 del 01/12/2014 della Regione Campania e dalla Tab.3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale “Con richieste da ottemperare inviate al gestore
<p style="text-align: center;">RIFIUTI</p> 	UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI	Dalla disamina della documentazione analitica ed amministrativa trasmessa dal gestore dell’impianto relativamente agli autocontrolli del I° semestre 2019 “si esprime parere favorevole per quanto di competenza ”
<p style="text-align: center;">ACQUE SOTTERRANEE (AREA DI SEDIME DELL'IMPIANTO)</p> 	UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI	Al perimetro dell’impianto, con profondità di 7 e 33 metri, sono presenti n. 4 coppie di pozzi piezometrici per mezzo dei quali viene controllato lo stato delle falde sotterranee. “Nel corso del 1° semestre 2019 i parametri monitorati sono risultati tutti conformi ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.e in linea con i valori di fondo pregressi all'attività del Gestore, ovvero “punto zero”ARPAC”
CONCLUSIONI		“L'istruttoria svolta dalle Unità Operative dell'Area Territoriale dello scrivente Dipartimento - verbale di tavolo tecnico prot. n.6896/2020 del 04/02/2020 - relativamente alla relazione annuale I semestre 2019 dell'impianto in oggetto ha restituito esito di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n.1653/2014 del 01/12/2014 e s.m.i “ con richieste/prescrizioni da ottemperare.