



Parametri SUOLI non conformi - 2014					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio	231	7	9	88	37
Stagno	218	6	8	95	35
C>12	76 (76)	3 (1)	-----	32	15
Benzo (a) Pirene	20	1	-----	3	-----
altri parametri	113	5	6	16	24

(1) superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B

Parametri SUOLI non conformi - 2015					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio	125	9	2	59	78 (1)
Stagno	54	-----	-----	-----	-----
C>12	52 (14)	5 (2)	2	7	17
Benzo (a) Pirene	25 (1)	-----	-----	-----	11
altri parametri	277 (9)	5 (1)	-----	30 (7)	83 (3)

(1) superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B

Parametri SUOLI non conformi - 2016					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio	71	18	4	111	17
Stagno	-----	-----	-----	-----	-----
C>12	9 (2)	4	1	9	2
Benzo (a) Pirene	8	-----	1	8	-----
altri parametri	49	14	9	20	3

(1) superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B

Parametri SUOLI non conformi - 2017					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio (Be)	75	-----	10	75	10
Benzo(a)Pirene	48	-----	1	26	-----
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	45	-----	1	19	-----
Idrocarburi Pesanti (C>12)	41	2	3	4 (1)	1
Altri Parametri	235	1	2	97 (1)	4

(1)superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B

Parametri SUOLI non conformi - 2018					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio (Be)	85	13	29	29	28
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	25	1	2	1	2
Benzo(a)Pirene	24 (1)	3	4	2	3
Idrocarburi Pesanti (C>12)	19	7	3 (1)	2	14 (3)
Altri Parametri	106	17 (1)	11 (1)	8	21 (2)

(1)superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B

Parametri SUOLI non conformi - 2019					
	Napoli	Avellino	Benevento	Caserta	Salerno
Berillio (Be)	72	25	12	33	18
Idrocarburi Pesanti (C>12)	28	5	5	4	6
Benzo(g,h,i)Perilene	11	-----	-----	10	-----
Zinco (Zn)	10 (1)	-----	1	1	1
Altri Parametri	90	4	7	46	13 (2)

(1)superiore al limite di tab.1 all. 5 titolo V parte IV Dlg. 152/06 col B