



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Spiaggia di Marina Grande**  
Comune di **Capri**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Spiaggia di Marina Grande
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015063014007
<b>Comune</b>	Capri
<b>Provincia</b>	Napoli
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2019

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</b> Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC <a href="mailto:dg.04@pec.regione.campania.it">dg.04@pec.regione.campania.it</a></p> <p><b>Comune di Capri</b> Sede Piazza Umberto I, 9 80073 - Capri (NA) Tel 081-8386111 Fax 081-8386246 Pec <a href="mailto:protocollo.cittadicapri@legalmail.it">protocollo.cittadicapri@legalmail.it</a></p> <p><b>A.S.L. Napoli 1</b> <b>Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b> Sede via Cupa del Principe 80145 – Napoli tel. 081-2549518 fax. 081-2549582 PEC <a href="mailto:dip.prevenzione@pecaslina1centro.it">dip.prevenzione@pecaslina1centro.it</a></p> <p><b>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli</b> Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli tel. 081 7078005 fax 081 7078040 PEC <a href="mailto:direzionegenerale@arpacampania.it">direzionegenerale@arpacampania.it</a></p>

*Immagine*




**LOCALIZZAZIONE**


*Mappa*



*Punto di monitoraggio*



### QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Eccellente
	(anni 2015-2016-2017-2018)

### DESCRIZIONE

<b>Descrizione geografica dell'area</b>	Area caratterizzata da litorale sabbioso a ridosso del porto di Marina Grande. Litorale con discreta urbanizzazione.
---	--

### CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	L'area di balneazione ricade nel comune di Capri le cui acque reflue sono convogliate agli impianti di depurazione di Occhio Marino e Gasto. Tali depuratori sono controllati dall'ARPAC ai sensi del D.Lgs 152/06.
---------------------------------	---

### IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	Da accertare la presenza di eventuali fonti di inquinamento
--	---