



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Maternània**
Comune di **Capri**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Maternània
ID acqua di balneazione	IT015063014009
Comune	Capri
Provincia	Napoli
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC dq04.prevenzione@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Capri Sede Piazza Umberto I, 9 80073 - Capri (NA) Tel 081-8386111 Fax 081-8386246 Pec protocollo.cittadicapri@legalmail.it</p> <p>A.S.L. Napoli 1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede via Cupa del Principe 80145 – Napoli tel. 081-2549518 fax. 081-2549582 PEC dip.prevenzione@pecaslna1centro.it</p> <p>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli tel. 081 7078005 fax 081 7078040 PEC direzionegenerale@arpacampania.it</p>

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Area caratterizzata da litorale roccioso - territorio prevalentemente seminaturale e boscato.
---	---

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	Le cui acque reflue sono convogliate agli impianti di depurazione di Occhio Marino e Gasto.
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Scarico 1 (Lat 40.5472 °N long; 14.2590°E).
--	---