

REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Fundera**
Comune di **Lacco Ameno**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Fundera
ID acqua di balneazione	IT015063038003
Comune	Lacco Ameno
Provincia	Napoli
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC dq04.prevenzione@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Lacco Ameno Sede Piazza Santa Restituta 80076 Lacco Ameno (Na) telefono 081-3330811 fax 081-3330837 081 900183 Pec protocollo@pec.comunelaccoameno.it</p> <p>A.S.L. Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede via Nicola Amore, 2 80020 Casavatore (NA) tel. 081 18840161 PEC dipartimentoprevenzione@pecaslnapoli2nord.it</p> <p>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli tel. 081 7078005 fax 081 7078040 PEC direzionegenerale@arpacampania.it</p>

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Buona
 <p>Qualità delle acque di balneazione: buona</p> <p>★★★★ Eccellente ★★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa</p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Costa urbanizzata caratterizzata da litorale roccioso
---	---

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	E' presente una condotta sottomarina, nel comune di Lacco Ameno, a largo dell' area porto.
---------------------------------	--

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Da accertare la presenza di eventuali fonti di inquinamento
--	---