

**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Stella Maris**  
 Comune di **Meta**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Stella Maris
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015063046002
<b>Comune</b>	Meta
<b>Provincia</b>	Napoli
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2019

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</b>          Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli          Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427          PEC <a href="mailto:dg.04@pec.regione.campania.it">dg.04@pec.regione.campania.it</a></p> <p><b>Comune di Meta</b>          Sede via Municipio, 7 - 80062          Tel 081 5321498 Fax 081 5322885          Pec <a href="mailto:comune.meta@asmepec.it">comune.meta@asmepec.it</a></p> <p><b>A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica</b>          Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na)          Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502          PEC <a href="mailto:dippr@pecaslnapoli3sud.it">dippr@pecaslnapoli3sud.it</a></p> <p><b>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli</b>          Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli          Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040          PEC <a href="mailto:direzionegenerale@arpacampania.it">direzionegenerale@arpacampania.it</a></p>

*Immagine*



**LOCALIZZAZIONE**


*Mappa*



*Punto di monitoraggio*



**QUALITÀ**

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p>           ★★★ Eccellente            ★★ Buona            ★ Sufficiente            — Scarsa         </p>	(anni 2015-2016-2017-2018)

**DESCRIZIONE**

<b>Descrizione geografica dell'area</b>	Costa rocciosa con pareti verticali di tufo, presenza di strutture turistiche lungo la spiaggia. Intensa urbanizzazione.
---	--

**CAUSE DI INQUINAMENTO**

<b>Trattamento acque reflue</b>	L'area di balneazione ricade nel comune di Meta le cui acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Punta Gradelle di Vico Equense. Tale depuratore è controllato dall'ARPAC ai sensi del D.Lgs 152/06.
---------------------------------	---

**IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE**

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	Eventuale causa di inquinamento: scarico di emergenza depuratore punta Gradelle
--	---