

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Purgatorio
ID acqua di balneazione	IT015063046003
Comune	Meta
Provincia	Napoli
Aggiornamento e riesame	2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Sabbiosa e Rocciosa

Autorità competente Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli
Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427
PEC dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it
Comune di Meta
Sede via Municipio, 7 - 80062
Tel 081 5344411 Fax 081 5321484
Pec comune.meta@asmepec.it
A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica
Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na)
Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502
PEC djppr@pecaslnapoli3sud.it
ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli
Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli
Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040
PEC direzione generale@arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2020-2021-2022-2023)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa rocciosa con pareti verticali di tufo, presenza di strutture turistiche lungo la spiaggia. Intensa urbanizzazione alternata a territori agricoli.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue Le acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Punta Gradelle di Vico Equense.

Identificazione delle cause di inquinamento Eventuale causa di inquinamento
- rivolo Lavinola (Lat 40.6436°N long 14.4058°E).
- scaricatore troppo pieno Purgatorio (Lat 40.6443°N long 14.4068°E).
Nell'area di balneazione viene monitorato il punto studio codificato IT015063046003_PS (Troppo pieno Purgatorio).

Nell'area di balneazione vengono monitorati i seguenti punti studio

- IT015063046003_PS (Troppo pieno Purgatorio)