

REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Punta San Francesco**
Comune di **Sant'Agnello**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Punta San Francesco
ID acqua di balneazione	IT015063071002
Comune	Sant'Agnello
Provincia	Napoli
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2019

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Sant'Agnello Sede Piazza Matteotti, 25 80065 Sant'Agnello (Na) Telefono 081- 5332200 Fax 081-8771226 PEC segreteria.santagnello@asmepec.it</p> <p>A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502 PEC dippr@pecaslnapoli3sud.it</p> <p>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040 PEC direzionegenerale@arpacampania.it</p>

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2015-2016-2017-2018)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Litorale costituito da pareti verticali in tufo che formano terrazzi alle spalle della linea di costa. Presenza di scogliere in massi parallele alla costa che separano piccole spiagge sabbiose. Urbanizzazione rada con uso prevalentemente agricolo del territorio.
---	--

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	L'area di balneazione ricade nel comune di Sant'Agnello le cui acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Punta Gradelle di Vico Equense. Tale depuratore è controllato da ARPAC ai sensi del D.Lgs 152/06.
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Eventuale causa di inquinamento: scarico di troppo pieno del golfo del <i>Pecone</i> detto " <i>Pecoriello</i> "
--	--

Nell'area di balneazione viene monitorato il punto studio