

**REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Marina Grande – lato Est**
Comune di **Sorrento**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Marina Grande – lato est
ID acqua di balneazione	IT015063080005
Comune	Sorrento
Provincia	Napoli
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2019

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Sorrento Sede Piazza Sant'Antonino, 1 80067 Tel. 081-5335111 Fax 081-8771980 PEC protocollo@pec.comune.sorrento.na.it</p> <p>A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502 PEC dippr@pecaslnapoli3sud.it</p> <p>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040 PEC direzionegenerale@arpacampania.it</p>

Immagine




LOCALIZZAZIONE

Mappa

 *Punto di monitoraggio*



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni -2105-2016-2017-2018)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area

Litorale roccioso costituito da versanti subverticali con forte incisione al centro del tratto a formare una piccola forra. Presenza di scogliere in massi perpendicolari e paralleli alla costa che proteggono una piccola spiaggia sabbiosa sulla destra del tratto.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	L'area di balneazione ricade nel comune di Sorrento le cui acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Marina Grande di Sorrento. Tale depuratore è controllato dall'ARPAC ai sensi del D.Lgs 152/06.
---------------------------------	--

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	Eventuale causa di inquinamento: <ul style="list-style-type: none"> • rivolo <i>Neffola</i> • sfioratore di piena "Marina Grande" situato tra il punto di balneazione IT015063080004 e il punto di balneazione IT015063080005 • condotta sottomarina (B1,A,B2) del Dep. Marina Grande
--	--