**REGIONE CAMPANIA**
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Marina Grande - lato Est**

Comune di: **Sorrento**

## DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|---|---|
| ***Denominazione*** | Marina Grande - lato Est |
| ***ID acqua di balneazione*** | IT015063080005 |
| ***Comune*** | Sorrento |
| ***Provincia*** | Napoli |
| ***Aggiornamento e riesame*** | 2026 |

## DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

***Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante*** Sabbiosa e Rocciosa

***Autorità competente***

Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli
Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427
PEC dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it
Comune di Sorrento
Sede Piazza Sant'Antonino, 1 80067
Tel. 081-5335111 Fax 081-8771980
PEC protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica
Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na)
Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502
PEC dippr @pecaslnapoli3sud.it
ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli
Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli
Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040
PEC direzionegenerale@arpacampania.it

***Immagine***

## LOCALIZZAZIONE

***Punto di monitoraggio***

## QUALITA'

***Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)*** Sufficiente

(anni 2022-2023-2024-2025)

## DESCRIZIONE

***Descrizione geografica dell'area*** Litorale roccioso costituito da versanti subverticali con forte incisione al centro del tratto a formare una piccola forra. Presenza di scogliere in massi perpendicolalri e parallele alla costa che proteggono una piccola spiaggia sabbiosa sulla destra del tratto.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

***Trattamento acque reflue*** L'area di balneazione ricade nel comune di Sorrento le cui acque reflue sono convogliate all'impianto di depurazione di Marina Grande di Sorrento. Tale depuratore è controllato dall'ARPAC ai sensi del D.Lgs 152/06.

***Identificazione delle cause di inquinamento*** Eventuale causa di inquinamento:

- rivolo Neffola(Lat 40.6278 °N long; 14.3663°E).
- sfioratore di piena "Marina Grande" (Lat 40.6282 °N long; 14.3672°E) situato tra il punto di prelievo dell'acqua di balneazione IT015063080004 e quello dell' acqua IT015063080005 condotte sottomarine:

- B1, (Lat 40.6328 °N long; 14.3677°E).
- A, (Lat 40.6326 °N long; 14.3658°E).
- B2, (Lat 40.6315 °N long; 14.3658°E).