

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Torre S. Marco
ID acqua di balneazione	IT015065002001
Comune	Agropoli
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2025

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE


Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Sabbiosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it
Comune di Agropoli Piazza Repubblica, 3 CAP 84043 - Agropoli (Sa) Telefono 0974-827411
Fax 0974-827145
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100
Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2021-2022-2023-2024)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Litorale sabbioso con urbanizzazione rada lungo la spiaggia. Costa bassa con aree agricole e foce del Fiume Solofrone a nord.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Taverne, con recapito nel fiume Testene dal primo ottobre al 31 marzo ed in condotta sottomarina dal primo aprile al 30 settembre.

Identificazione delle cause di inquinamento Identificazione di possibili cause di inquinamento:

- 1) Lato W: foce del fiume Solofrone;
- 2) Lato W troppo pieno (LAT.40.375180 LONG. 15.000907)
- 3) Lato W impianto di sollevamento fognario " Scogliera" (LAT.40.370948 LONG.14.999704)
- 4) Lato Est impianto di sollevamento fognario " DARSENA" (LAT.40.366468 LONG.15.000112)
- 5) Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente all'impianto di depurazione ubicato in località Taverne;
- 6) Lato Est troppo pieno (LAT. 40.363907 LONG. 15.000005)
- 7) Lato Est troppo pieno (LAT. 40.362765 LONG. 14.999736)
- 8) Lato Est troppo pieno (LAT. 40.362214 LONG. 14.999702)
- 9) Lato Est troppo pieno (LAT. 40.360331 LONG. 14.999116)
- 10) Lato Est troppo pieno(LAT. 40.359430 LONG. 14.998906)

Nell'area di balneazione vengono monitorati i seguenti punti studio

- IT015065002001_PS (Torrente Torre S.Marco)