REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Casina D'Amato**

Comune di: **Capaccio**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Casina D'Amato
ID acqua di balneazione	IT015065025004
Comune	Capaccio
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Sabbiosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di Capaccio Via Vittorio Emanuele, 1 CAP 84047 - Capaccio (Sa) Telefono 0828-812111 Fax 0828-812239
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) Eccellente

(anni 2020-2021-2022-2023)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Litorale sabbioso con presenza di manufatti e strutture turistiche. Costa bassa con ampie aree a pineta costiera ed insediamenti abitativi alternati a zone agricole verso l'interno. Foce del Canale di Bonifica a sud del tratto.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Gromola – via Varolato con recapito in condotta sottomarina.Coordinate condotta sottomarina fine LAT.40.4531389 LONG.14.9504445
Identificazione delle cause di inquinamento	Identificazione di possibili cause di inquinamento: 1. Lato EST: foce del corso d'acqua denominato Fiumarello; 2. Lato Est impianto di sollevamento fognaio 5 " Ponte di ferro "coordinate (LAT.40.4253333 LONG.14.986444) 3. Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente Impianto di depurazione ubicato in Località Gromola via Varolato