

REGIONE CAMPANIA PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 AII. E)

Acqua di balneazione: Punta Licosa Comune di: Castellabate



DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione Punta Licosa ID acqua di balneazione IT015065031009

> Comune Castellabate Provincia Salerno

Aggiornamento e riesame 2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e Rocciosa

della zona circostante

Autorità competente

Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale - UOD 03 Prevenzione e Igiene

Sanitaria

Centro Direzionale Is. C3 - 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Castellabate - Area Ambiente Piazza Lucia CAP 84048 Castellabate (Sa) Telefono 0974-966284 Fax 0974-968719

A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 - Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-

251629

ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100

Salerno

tel: 089.386531 fax: 089.386531

arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio







QUALITA'

Classificazione E (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

Eccellente

Qualità delle acque di balneazione: eccellente

(anni 2020-2021-2022-2023)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area

Costa rocciosa. Territorio prevalentemente agricolo con riserva della pineta di Licosa. Litorale roccioso frastagliato con vegetazione costiera, presenza di pontile per approdi e isolotto di licosa con faro prospiciente la costa.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue

- 1) Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Maroccia, con recapito nel Vallone Valsella;
- 2) Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Ogliastro Marina, con recapito nel Vallone Arena.

Identificazione delle cause di inquinamento

Attualmente non sono probabili cause inquinanti.