REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Spiaggia Porto**

Comune di: **Centola**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Spiaggia Porto
ID acqua di balneazione	IT015065039003
Comune	Centola
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2025

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Centola Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it
Immagine	

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio

QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente (anni 2021-2022-2023-2024)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area

Costa alta con litorale roccioso. Abitato di Palinuro a nord e area portuale a sud del tratto. Versanti di Capo Palinuro parzialmente boscati.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue

1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in località Colla Frazione Palinuro con recapito nel fiume Lambro;
2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Ruscello Frazione San Severino con recapito nel fiume Mingardo.

Identificazione delle cause di inquinamento

Lato EST: porto di Palinuro