REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Spiaggia Porto**

Comune di: **Centola**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Spiaggia Porto
ID acqua di balneazione	IT015065039003
Comune	Centola
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2026

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Rocciosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene
Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di Centola Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio

QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) Eccellente

(anni 2022-2023-2024-2025)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Costa alta con litorale roccioso. Abitato di Palinuro a nord e area portuale a sud del tratto. Versanti di Capo Palinuro parzialmente boscati.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in località Colla Frazione Palinuro con recapito nel fiume Lambro; 2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Ruscello Frazione San Severino con recapito nel fiume Mingardo.
Identificazione delle cause di inquinamento	Lato EST: porto di Palinuro