

Acqua di balneazione: **Baia Buon Dormire**

Comune di: **Centola**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione Baia Buon Dormire
ID acqua di balneazione IT015065039006
Comune Centola
Provincia Salerno
Aggiornamento e riesame 2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Rocciosa e sabbiosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di Centola Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2020-2021-2022-2023)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta con litorale roccioso. Versanti di Capo Palinuro con falesie a picco e costa carbonatica fortemente frastagliata. Spiagge sabbiose e ciottolose. Scoglio del Coniglio. Discreta urbanizzazione.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue

1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in località Colla Frazione Palinuro con recapito nel fiume Lambro;
2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Ruscello Frazione San Severino con recapito nel fiume Mingardo.

Identificazione delle cause di inquinamento Foce del Fiume Lambro.
