

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Cala delle Ossa
ID acqua di balneazione	IT015065039007
Comune	Centola
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Rocciosa e sabbiosa

Autorità competente

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2020-2021-2022-2023)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta con litorale roccioso e fortemente frastagliata. Insenature con spiagge sabbiose e ciottolose. Arco naturale di Palinuro e scogli. Foce del Fiume Mingardo.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue

1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in località Colla Frazione Palinuro con recapito nel fiume Lambro;
2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Ruscello Frazione San Severino con recapito nel fiume Mingardo.

Identificazione delle cause di inquinamento

1. lato W: foce del fiume Lambro
 2. Lato EST: foce del Fiume Mingardo.
-