



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Marina di Cetara**
Comune di **Cetara**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Denominazione | Marina di Cetara |
| ID acqua di balneazione | IT015065041001 |
| Comune | Cetara |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2021 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|--|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Rocciosa e sabbiosa |
| Autorità competente | Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Centola Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it |

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Nuova Classificazione |
|---|------------------------------|
|  <p>Qualità delle acque di balneazione: scarsa</p> <p>☆☆☆ Eccellente ☆☆ Buona ☆ Sufficiente — Scarsa</p> | (anni 2017-2018-2019-2020) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta e rocciosa. Spiaggia sabbiosa in prossimità del porto. Insediamento abitativo di Cetara, territorio agricolo con terrazzamenti.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Trattamento acque reflue | Reflui urbani convogliati in vasca di decantazione ubicata in Piazza Manfredi Nicoletti del Comune di Cetara con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate della condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,644500° Long. 14,699633° e di fine Lat. 40,636717° Long. 14,700350°. |
|---------------------------------|---|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|--|
| Identificazione delle cause di inquinamento | <p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lato W: eventuali rotture della condotta sottomarina a servizio della vasca di decantazione ubicata in Piazza Manfredi Nicoletti del Comune di Cetara; 2. Lato W: molo di levante del porto di Cetara; 3. Punto di prelievo antistante all'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza ubicati in via Galea Piazzale parcheggio. Coordinate dell'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza Lat. 40,645988 Long. 14,701996; 4. Punto di prelievo antistante alla foce del torrente Cetus. |
|--|--|

Nell'area di balneazione viene monitorato il punto studio codificato IT015065041001_PS (Torrente Cetus)