



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Contrada Fuentes**  
Comune di **Cetara**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Contrada Fuentes
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065041002
<b>Comune</b>	Cetara
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2021

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Rocciosa e sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it <b>Comune di Centola</b> Via Tasso, 10 CAP 84051 Centola (Sa) Telefono 0974-370711 Fax 0974-370741 <b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 <b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

*Immagine*




**LOCALIZZAZIONE**


*Mappa*



*Punto di monitoraggio*



## QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p>           ★★★ Eccellente            ★★ Buona            ★ Sufficiente            — Scarsa         </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

## DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Costa alta e rocciosa. Versante con forte pendenza. Territorio agricolo con terrazzamenti.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	Reflui urbani convogliati in vasca di decantazione ubicata in Piazza Manfredi Nicoletti del Comune di Cetara con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate della condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,644500° Long. 14,699633° e di fine Lat. 40,636717° Long. 14,700350°.
---------------------------------	---

## IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	<p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lato W: eventuali rotture della condotta sottomarina a servizio della vasca di decantazione ubicata in Piazza Manfredi Nicoletti del Comune di Cetara;</li> <li>2. Lato W: impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza ubicati in via Galea Piazzale parcheggio. Coordinate dell'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza Lat. 40,645988 Long. 14,701996;</li> <li>3. Lato W: foce del torrente Cetus;</li> <li>4 Lato EST: eventuale riutilizzo della preesistente condotta sottomarina ricadente nel territorio comunale di Vietri sul mare in caso di sopraggiunti guasti alle stazioni di sollevamento ubicate nel territorio comunale di Vietri sul Mare. Coordinate della condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,667217° Long. 14,723867° e di fine condotta Lat. 40,655533° Long. 14,725817°.</li> </ol>
--	---