REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Torre Normanna di Capo d'Orso**

Comune di: **Maiori**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Torre Normanna di Capo d'Orso
ID acqua di balneazione	IT015065066005
Comune	Maiori
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2024

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Rocciosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di Maiori - Area Tecnica
Corso Reginna, 71 CAP 84010 Maiori (Sa) Telefono 089-814227 Fax 089-814239
email: areatecnica@comune.maiori.sa.it
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio

QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) Eccellente

(anni 2020-2021-2022-2023)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta, rocciosa carbonatica e frastagliata. Versanti vegetati con forte pendenza.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue Reflui urbani convogliati in vasca di decantazione ubicata in Località Costa d'Angolo con recapito finale in condotta sottomarina. Coordinate della condotta sottomarina
inizio Lat. 40,646167° Long. 14,645697°
fine Lat. 40,639814° Long. 14,642364°.

Identificazione delle cause di inquinamento Identificazione di possibile causa di inquinamento :
Eventuali rotture della condotta sottomarina.