



REGIONE CAMPANIA  
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)



Acqua di balneazione: **Punta del Capitello**  
Comune di: **Montecorice**

#### DATI IDENTIFICATIVI

**Denominazione** Punta del Capitello  
**ID acqua di balneazione** IT015065071005  
**Comune** Montecorice  
**Provincia** Salerno  
**Aggiornamento e riesame** 2025

#### DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

**Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante** ciottolosa

**Autorità competente** Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale  
Is. C3 – 80143 Napoli  
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it  
Comune di Montecorice Via Duca degli Abruzzi, 15  
CAP 84060 Montecorice (Sa) Telefono 0974-964073  
Fax 0974-964357  
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629  
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100  
Salerno  
tel: 089.386531 fax: 089.386531  
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

**Immagine**

#### LOCALIZZAZIONE

**Punto di monitoraggio**



#### QUALITA'

**Classificazione** Eccellente  
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2021-2022-2023-2024)



## DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Costa caratterizzata da litorale tra roccioso e ciottoloso. Zona prevalentemente urbanizzata a nord ed ambienti seminaturali a sud del tratto.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

**Trattamento acque reflue**

1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel rio Arena, ubicato in Località Case del Conte;
2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato alla Frazione Agnone;
3. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Capoluogo.

**Identificazione delle cause di inquinamento**

Identificazione di possibili cause di inquinamento :

1. Lato W: rio Lavis;
2. Eventuali rotture delle condotte sottomarina afferenti gli impianti di depurazione, ubicati alla Frazione Agnone ed in Località Capoluogo.

---