



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Torraca**
Comune di **Pisciotta**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Torraca
ID acqua di balneazione	IT015065096005
Comune	Pisciotta
Provincia	Salerno
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e ciottolosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Pisciotta Via Nello Infante, 1 CAP 84066 Pisciotta (Sa) Telefono 0974-973035 Fax 0974-973035 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta caratterizzata da litorale tra roccioso e ciottoloso. Zona prevalentemente ad ambienti seminaturali con discreta urbanizzazione lungo la costa.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località S. Macario; con recapito nella condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina estremità massima a mare LAT. 40.10158 LONG. 15.22264 ; 2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel Vallone Fiumicello, ubicato in frazione Rodio; 3. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel torrente Santa Caterina, ubicato in Località Caprioli
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	In merito alla identificazione di possibili cause di inquinamento si rinvia l'aggiornamento dell'attuale profilo appena in possesso di conoscenza di probabili cause inquinanti.
--	--