



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Gabella**  
Comune di **Pisciotta**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Gabella
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065096006
<b>Comune</b>	Pisciotta
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2021

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it <b>Comune di Pisciotta</b> Via Nello Infante, 1 CAP 84066 Pisciotta (Sa) Telefono 0974-973035 Fax 0974-973035 <b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 <b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

*Immagine*




**LOCALIZZAZIONE**

*Mappa*

 *Punto di monitoraggio*



**QUALITÀ**

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p>             ★★★ Eccellente              ★★ Buona              ★ Sufficiente              — Scarsa           </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

**DESCRIZIONE**

**Descrizione geografica dell'area** Costa alta caratterizzata da litorale in prevalenza sabbioso. Zona con ambienti seminaturali e discreta urbanizzazione.

**CAUSE DI INQUINAMENTO**

<b>Trattamento acque reflue</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località S. Macario; con recapito nella condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina estremità massima a mare LAT. 40.10158 LONG. 15.22264 ;</li> <li>2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel Vallone Fiumicello, ubicato in frazione Rodio;</li> <li>3. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito nel torrente Santa Caterina, ubicato in Località Caprioli</li> </ol>
---------------------------------	---

**IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE**

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	Identificazione di possibile causa di inquinamento : Torrente Santa Caterina
--	---