



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Contrada Caleo**
Comune di **Pollica**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Contrada Caleo
ID acqua di balneazione	IT015065098003
Comune	Pollica
Provincia	Salerno
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021


DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa e ciottolosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it Comune di Pollica Via D. Alighieri, 8 CAP 84068 Telefono 0974-901004 Fax 0974-901422 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it


Immagine



LOCALIZZAZIONE



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa alta caratterizzata da litorale prevalentemente roccioso. Spiaggia ciottolosa a nord del Capo. Zona rurale.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	<p>1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Acciaroli;</p> <p>2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Pioppi.</p>
---------------------------------	--

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	<p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <p>1) Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto di depurazione, ubicato in Località Acciaroli.</p>
--	--