REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Tra Torre La Punta e Pioppi**

Comune di: **Pollica**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Tra Torre La Punta e Pioppi
ID acqua di balneazione	IT015065098005
Comune	Pollica
Provincia	Salerno
Aggiornamento e riesame	2025

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Sabbiosa e Rocciosa
Autorità competente	Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it Comune di Pollica Via D. Alighieri, 8 CAP 84068 Telefono 0974-901004 Fax 0974-901422 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it
Immagine	

LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio

QUALITA'

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente

(anni 2021-2022-2023-2024)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area	Costa alta caratterizzata da litorale prevalentemente roccioso. Presenza di barriere frangliflutti a protezione della spiaggia. Zona rurale ed urbanizzata a nord del tratto in corrispondenza dell'abitato di Pioppi.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Acciaroli; 2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Pioppi.
Identificazione delle cause di inquinamento	Identificazione di possibili cause di inquinamento : Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto di depurazione, ubicato in Località Pioppi.