


**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Costa della Masseta**  
 Comune di **San Giovanni a Piro**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Costa della Masseta
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065119002
<b>Comune</b>	San Giovanni a Piro
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2021


**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Rocciosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria          Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli          Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425          dg.500400@pec.regione.campania.it</p> <p><b>Comune di San Giovanni a Piro</b> Via Roma, 56 CAP 84070          San Giovanni a Piro (Sa) Telefono 0974-983007          Fax 0974-983710</p> <p><b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p><b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno          tel: 089.386531 fax: 089.386531          arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>
<b>Immagine</b>	

### LOCALIZZAZIONE

<p style="text-align: center;"><b>Mappa</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Punto di monitoraggio</b></p>	
---	--

### QUALITÀ

<p><b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b></p>	<p>Eccellente</p>
	<p>((anni 2017-2018-2019-2020))</p>

### DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Promontori dei rilievi del Cilento a ridosso del litorale con costa alta, rocciosa e frastagliata.

### CAUSE DI INQUINAMENTO

<p style="text-align: center;"><b>Trattamento acque reflue</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Lupinata Fraz. Bosco con recapito nel vallone Lupinata;</li> <li>2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Capoluogo con recapito nel vallone San Luca;</li> <li>3. Vasca di decantazione - coordinate Lat.40,05355° Long. 015,49322° - di reflui urbani non trattati, ubicata alla Frazione Scario Piazza Giardino con recapito in condotta sottomarina.Coordinate condotta sottomarina Lat 40,04479° N ; Long 015,49101° E fine Lat 40, 03745° .N ;Long 015,50802° E</li> </ol>
--	--

### IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<p style="text-align: center;"><b>Identificazione delle cause di inquinamento</b></p>	<p>Attualmente non sono note probabili cause inquinanti</p>
---	---