



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Faro**
Comune di **San Giovanni a Piro**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Faro
ID acqua di balneazione	IT015065119004
Comune	San Giovanni a Piro
Provincia	Salerno
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2021

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di San Giovanni a Piro Via Roma, 56 CAP 84070 San Giovanni a Piro (Sa) Telefono 0974-983007 Fax 0974-983710</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>

Immagine



LOCALIZZAZIONE


Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p>	(anni 2017-2018-2019-2020)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Promontori dei rilievi del Cilento a ridosso del litorale con costa alta, rocciosa e frastagliata. Discreta urbanizzazione e porto di Scario a sud del tratto.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	<p>1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Lupinata Fraz. Bosco con recapito nel vallone Lupinata;</p> <p>2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato in Località Capoluogo con recapito nel vallone San Luca;</p> <p>3. Vasca di decantazione - coordinate Lat.40,05355° Long. 015,49322° - di reflui urbani non trattati, ubicata alla Frazione Scario Piazza Giardino con recapito in condotta sottomarina. Coordinate condotta sottomarina inizio Lat 40°04479N ; Long 015,49101°E fine Lat 40, 03745°N. ;Long 015,50802° E</p>
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	<p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <p>1) Lato Est radice del molo di sovraflutto del porto di Scario;</p> <p>2)Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente alla vasca di decantazione, ubicata in frazione Scario Piazza Giardino;</p>
--	--