



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Lungomare di Sapri**  
Comune di **Sapri**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Lungomare di Sapri
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065134002
<b>Comune</b>	Sapri
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2021

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa e rocciosa
<b>Autorità competente</b>	<b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it <b>Comune di Sapri</b> Via Villa Comunale CAP 84073 Sapri (Sa) Telefono 0973-605511 Fax 0973-605541 <b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629 <b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

*Immagine*



**LOCALIZZAZIONE**

*Mappa*

 *Punto di monitoraggio*





## QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Nuova Classificazione
	(anni 2017-2018-2019-2020)

## DESCRIZIONE

Area caratterizzata dal lungomare della Città di Sapri.  
**Descrizione geografica dell'area** Presenza di spiaggia sabbiosa delimitata da una fascia di verde urbano.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Fortino, con recapito in condotta sottomarina;
---------------------------------	--

## IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	Identificazione di possibili cause di inquinamento: 1. Lato W : vallone S.Domenico; 2. Eventuali rotture della condotta sottomarina.
--	--