


REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Villammare – S. Maria Le Piane**
Comune di **Vibonati**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Denominazione | Villammare – S. Maria Le Piane |
| ID acqua di balneazione | IT015065156001 |
| Comune | Vibonati |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2021 |


DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|--|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Sabbiosa e rocciosa |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Vibonati Largo Ss.ma Annunziata CAP 84079 Vibonati (Sa) Telefono 0973-301140 Fax 0973-301415</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |
| Immagine |  |

LOCALIZZAZIONE

| | |
|---|---|
| <p>Mappa</p>  <p>Punto di monitoraggio</p> |  |
|---|---|

QUALITÀ

| | |
|--|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Eccellente |
|  <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p> | (anni 2017-2018-2019-2020) |

DESCRIZIONE

Area del Golfo di Policastro caratterizzata da litorale sabbioso. Discreta urbanizzazione alternata ad aree verdi. Foce del Torrente Cacafava.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Trattamento acque reflue | Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi ubicato in Località Irace fraz. Villammare, con recapito in condotta sottomarina. |
|---------------------------------|---|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|---|
| Identificazione delle cause di inquinamento | Identificazione di possibili cause di inquinamento: 1. Lato EST: foce del Torrente Cacafava nelle immediate vicinanze del punto; 2. Eventuali rotture della condotta sottomarina. |
|--|---|